


COMMUNE D'ARCONCIEL

Concept d'évacuation des eaux Bassin versant Ouest



Diagnostic

Assainissement actuel :	Unitaire [37%] , séparatif [63%]
Ouvrages communaux :	2 déversoirs en aval de la zone urbanisée (BV arconciel)
Exutoires :	Ruisseau d'Arconciel (2 DO) et de Prassasson
Etat des cours d'eau :	Critique
Sollicitation des cours d'eau :	Importante (Arconciel), acceptable (Prassasson)
Possibilités d'infiltration :	Mauvaises
Quantité d'eaux claires permanentes :	Importante au niveau communal Moyenne au niveau intercommunal
Sollicitation du réseau intercommunal :	Forte
Capacité du réseau intercommunal :	Insuffisante
Configuration du réseau intercommunal :	Insatisfaisante
Fonctionnement du BEP intercommunal de Petit Ependes :	Inadéquat

Synthèse

Les eaux claires permanentes doivent être extraites du réseau.

La sollicitation hydraulique du cours d'eau d'Arconciel doit être fortement réduite par un autre mode que l'infiltration.

L'impact sanitaire des déversements d'eaux mixtes au cours d'eau d'Arconciel doit être fortement réduit.

Les débits d'eaux pluviales rejetés au réseau intercommunal doivent être réduits.

Plans

Les plans de référence se trouvent sous les onglets :

- Cadastre des canalisations
- Etat de l'infiltration
- Etat des cours d'eau