

**COMMUNE DE TREYVAUX**

**Concept d'évacuation des eaux  
Bassin versant Ouest**



## **Diagnostic**

Assainissement actuel :	Unitaire [71%] , séparatif [29%]
Ouvrage communal :	1 déversoir en zone urbanisée
Exutoire :	Ruisseau des Arbagny
Etat du cours d'eau :	Mauvais
Sollicitation du cours d'eau :	Importante
Possibilités d'infiltration :	Mauvaises
Quantité d'eaux claires permanentes :	Importante au niveau communal Moyenne au niveau intercommunal
Sollicitation du réseau intercommunal :	Faible, uniquement eaux usées
Capacité du réseau intercommunal :	Suffisante
Configuration du réseau intercommunal :	Insatisfaisante
Fonctionnement du BEP intercommunal de Treyvaux :	Inadéquat
Fonctionnement du BEP intercommunal de Petit Ependes :	Inadéquat

<b>COMMUNE DE TREYVAUX</b>
<b>Concept d'évacuation des eaux Bassin versant Ouest</b>



## Synthèse

Les eaux claires permanentes doivent être extraites du réseau.

La sollicitation hydraulique du cours d'eau doit être fortement réduite par un autre mode que l'infiltration.

L'impact sanitaire des déversements d'eaux mixtes au cours d'eau doit être réduit.

Toutes les eaux mixtes doivent être acheminées, avant tout déversement, au bassin d'eaux pluviales intercommunal local (suppression du déversoir intermédiaire) dont l'aménagement doit être repensé.

Les eaux usées rejetées à la canalisation intercommunale ne devraient pas transiter par le bassin d'eaux pluviales de Petit Ependes.

## Plans

Les plans de référence se trouvent sous les onglets :

- Cadastre des canalisations
- Etat de l'infiltration
- Etat des cours d'eau