



## Diagnostic

|  |   |
|--|---|
| Assainissement actuel :                        | Unitaire [0%] , séparatif [100%]                                      |
| Ouvrage communal :                             | Aucun   |
| Exutoire :                                     | Cours d'eau de la Gérine (via cours d'eau secondaires)                |
| Etat du cours d'eau :                          | Mauvais   |
| Sollicitation du cours d'eau :                 | Faible  |
| Possibilités d'infiltration :                  | Mauvaises   |
| Quantité d'eaux claires permanentes :          | Très faible au niveau communal<br>Très faible au niveau intercommunal |
| Sollicitation du réseau intercommunal :        | Faible, uniquement eaux usées   |
| Capacité du réseau intercommunal :             | Suffisante  |
| Configuration du réseau intercommunal :        | Insatisfaisante   |
| Fonctionnement du BEP intercommunal de Marly : | Inadéquat   |

## Synthèse

Les eaux usées rejetées à la canalisation intercommunale ne devraient pas transiter par le bassin d'eaux pluviales de Marly.

## Plans

Les plans de référence se trouvent sous les onglets :

- Cadastre des canalisations
- Etat de l'infiltration
- Etat des cours d'eau