

COMMUNE DU MOURET - MONTEVRAZ

Etat de l'infiltration



Géologie

Extraits du rapport FR 916 de décembre 1999 du bureau ABA-GEOL SA

Le territoire communal se situe en majeure partie sur de la moraine informelle. Des alluvions récentes sont visibles au droit du ruisseau formant la limite communale avec Zénauva ainsi qu'au ruisseau du Pontet.

D'autre part, une moraine limono-graveleuse est présente à Pramatau. La molasse burdigalienne est subaffleurante sur une bande de direction Nord-Sud près de Montembloud, alors que la molasse de l'Helvétien est subaffleurante vers Le Lan - Bonchera.

Des sables de retrait sont présents au Sud du territoire communal, en aval des éboulis des Préalpes externes.

Au Sud de Montévraz-Dessus, une tourbière occupe une dépression entre un système de moraine würmienne.

Possibilités d'infiltration

Extraits du rapport FR 916 de décembre 1999 du bureau ABA-GEOL SA

La commune de Montévraz présente des mauvaises possibilités d'infiltration des eaux claires en général, seule la partie Sud ainsi qu'à la limite Est du territoire communal comporte des bonnes possibilités.

Synthèse

Pas de possibilités d'infiltration sur les surfaces du plan d'aménagement. Elles ne seront donc pas prises en compte dans les calculs hydrauliques, ni dans les mesures principales proposées.

Plan

Le plan de référence se trouve sous l'onglet :

- Etat de l'infiltration