

**COMMUNE DE SENEDES****Etat du bassin versant Ouest****Synthèse**

Le tableau général résume pour l'ensemble des communes et à saturation de leur plan de zones les proportions des surfaces assainies en système séparatif ou unitaire. A titre de rappel, toutes les surfaces constructibles non encore aménagées sont considérées assainies en système séparatif.

Commune	Assainissement actuel				
	Unitaire		Séparatif		
	[ha]	[%]	[ha]	[%]	
Arconciel	11.7	37	19.7	63	
Bonnefontaine	6.9	30	16.0	70	
Ependes	27.4	72	10.9	28	
Essert	10.4	76	3.2	24	
Ferpicloz	13.8	80	3.5	20	
Giffers	47.2	84	9.2	16	
Marly	133.2	47	151.8	53	
Montévraz	5.0	26	14.2	74	
Oberried	4.2	43	5.5	57	
Plasselb	40.3	80	10.2	20	
Praroman	33.2	58	24.1	42	
Rechthalten	26.0	78	7.5	22	
<b>Senèdes</b>	-	-	<b>7.1</b>	<b>100</b>	
St.Silvester	24.2	70	10.2	30	
Tentlingen	30.9	67	15.1	33	
Treyvaux	36.9	71	15.0	29	
Villarsel-sur-Marly	-	-	5.2	100	
Zénauva	1.5	24	4.8	76	
<b>Total</b>	<b>786.0 ha</b>	<b>452.8</b>	<b>58</b>	<b>333.2</b>	<b>42</b>

On constate qu'un peu moins de la moitié de la totalité des surfaces est assainie en système séparatif.

COMMUNE DE SENEDES

Etat du bassin versant Ouest



### Mode d'assainissement

#### Assainissement en système séparatif

Bassin versant des eaux pluviales et usées	Secteur	Ouvrage de Raccordement		Surface totale [ha]	Coefficient d'écoulement [-]	Surface réduite [ha]
		E.P.	E.U.			
Prassasson	village	C.E. / Coll. inter.		7.1	0.37	2.6
<b>Surface urbanisée totale</b>				7.1	0.37	2.6

### Plan

Le plan de référence se trouve sous l'onglet :

- Cadastre des canalisations