

## COMMUNE DU MOURET - ZÉNAUVA

### Concept d'évacuation des eaux Bassin versant de la Nesslerera



#### Diagnostic

Assainissement actuel :	Unitaire [24%] , séparatif [76%]
Ouvrages communaux : (en commun avec Montévraz)	2 déversoirs en série en zone urbanisée
Exutoire :	Ruisseau de Zénauva
Etat du cours d'eau :	Critique
Sollicitation du cours d'eau :	Faible
Possibilités d'infiltration :	Mauvaises
Quantité d'eaux claires permanentes : (y c. Montévraz)	Importante au niveau communal Moyenne au niveau intercommunal
Sollicitation du réseau intercommunal :	Faible
Capacité du réseau intercommunal :	Insuffisante
Configuration du réseau intercommunal :	Acceptable
Fonctionnement du BEP intercommunal de Praroman :	Inadéquat

#### Synthèse

Les eaux claires permanentes doivent être extraites du réseau.

L'impact sanitaire des déversements d'eaux mixtes au cours d'eau doit être fortement réduit.

Les débits d'eaux pluviales rejetés au réseau intercommunal doivent être réduits.

La configuration du réseau communal, avec deux déversoirs en série, n'est pas adéquate.

#### Plans

Les plans de référence se trouvent sous les onglets :

- Cadastre des canalisations
- Etat de l'infiltration
- Etat des cours d'eau