

COMMUNE DU MOURET - MONTEVRAZ

Concept d'évacuation des eaux Bassin versant de la Nesslerera



Diagnostic

Assainissement actuel :	Unitaire [26%] , séparatif [74%]
Ouvrages communaux : (en commun avec Zénauva)	2 déversoirs en série en zone urbanisée
Exutoires :	Ruisseaux de Zénauva et du Pontet
Etat des cours d'eau :	Mauvais (Pontet), critique (Zénauva)
Sollicitation des cours d'eau :	Moyenne (Pontet), forte (Zénauva)
Possibilités d'infiltration :	Mauvaises
Quantité d'eaux claires permanentes : (y c. Zénauva)	Importante au niveau communal Moyenne au niveau intercommunal
Sollicitation du réseau intercommunal :	Faible
Capacité du réseau intercommunal :	Insuffisante
Configuration du réseau intercommunal :	Acceptable
Fonctionnement du BEP intercommunal de Praroman :	Inadéquat

COMMUNE DU MOURET - MONTEVRAZ

**Concept d'évacuation des eaux
Bassin versant de la Nesslerera**



Synthèse

Les eaux claires permanentes doivent être extraites du réseau.

La sollicitation hydraulique des cours d'eau doit être réduite par un autre mode que l'infiltration, principalement pour le cours d'eau de Zénauva.

L'impact sanitaire des déversements d'eaux mixtes aux cours d'eau doit être fortement réduit, principalement pour le cours d'eau de Zénauva.

Les débits d'eaux pluviales rejetés au réseau intercommunal doivent être réduits.

La configuration du réseau communal, avec deux déversoirs en série, n'est pas adéquate.

Plans

Les plans de référence se trouvent sous les onglets :

- Cadastre des canalisations
- Etat de l'infiltration
- Etat des cours d'eau