

## COMMUNE DE SENEDES

### Concept d'évacuation des eaux Bassin versant Ouest



#### Diagnostic

Assainissement actuel :	Séparatif [100%]
Ouvrage communal :	Aucun
Exutoire :	Ruisseau de Prassasson
Etat du cours d'eau :	Critique
Sollicitation du cours d'eau :	Faible
Possibilités d'infiltration :	Mauvaises
Quantité d'eaux claires permanentes :	Moyenne au niveau communal Faible au niveau intercommunal
Sollicitation du réseau intercommunal :	Faible, uniquement eaux usées
Capacité du réseau intercommunal :	suffisante
Configuration du réseau intercommunal :	Insatisfaisante
Fonctionnement du BEP intercommunal : de Petit Ependes :	Inadéquat

#### Synthèse

Les eaux claires permanentes doivent être extraites du réseau.

L'assainissement général actuel est satisfaisant.

Les eaux usées rejetées à la canalisation intercommunale ne devraient pas transiter par le bassin d'eaux pluviales de Petit Ependes.

#### Plans

Les plans de référence se trouvent sous les onglets :

- Cadastre des canalisations
- Etat de l'infiltration
- Etat des cours d'eau